

Arbeitsplan:

Korrektur einer Heizkurve

Name:

Klasse:

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
1) Immer zu warm (oder immer zu kalt): Parallel-Verschiebung nach unten (oder oben)		
2) In der Übergangs-Zeit zu warm:		
a) Größere Steilheit wählen		
b) Parallel-Verschiebung nach unten		
3) In der Übergangs-Zeit zu kalt:		
a) Kleinere Steilheit wählen		
b) Parallel-Verschiebung nach oben		