

Vervollständigen Sie die Tabelle!												
2-Rohr-Systeme	1-Rohr-System	T-Stück	Zentral	Tischelmann	Nachteile							
1					Unabgeglichene Rohrnetze bestimmen die Heizkörperversorgung							
2					Hohe Druckverluste, damit hohe Pumpenleistung erforderlich, hohe Betriebskosten							
3					Die Heizkörper beeinflussen sich gegenseitig							
4					Die Größe der Heizflächen ist abhängig von der Rohrleitungs-Führung							
5				X	Aufwändige Montage							
6			X		teuer							
7					Sehr hoher Rohrbedarf							
8					Hoher Rohrbedarf							
9					Sehr aufwändige Montage							
10					Teure Spezial-Ventile							
11					Maximal 7 Heizkörper in einem Kreis							
	A	B	C	D								

Lösung

7C	2A	5D	6D		3A	9C		8D	
	6C	10A		1B	11A		4A		